



Impermeabilizzazione gradinate di stadi

Gradinate di strutture sportive che presentano danni da usura corticale ed infiltrazioni d'acqua, anche in zone protette come gli spogliatoi, possono essere trattate e recuperate attraverso interventi di impermeabilizzazione complessa con resine elastiche, alifatiche e colorate.



PRIMA E DOPO

LA REALIZZAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE



Il rivestimento impermeabilizza anche i giunti di dilatazione, mediante un sistema complesso costituito da tre strati altamente elastici più la finitura elastica pigmentata



Il rivestimento non ha saldature o sormonti (nessun punto debole), è altamente flessibile ed è pigmentabile nei colori preferiti.

Si risolvono contemporaneamente:

- l'impermeabilizzazione
- la protezione del cemento
- l'estetica della struttura



Di seguito: foto delle gradinate del velodromo-stadio di Bassano del Grappa.

Stadio di Altavilla Vicentina - 2009



Nel 2010 è stata realizzata l'impermeabilizzazione del settore ovest delle tribune, compreso preliminare restauro del cls (il settore est, non toccato dall'intervento, mostra come si presentava la zona prima dell'intervento)

